問題：「ＮＴＴグループで発生した人身事故事例」 ＜７月：土砂埋没＞

■項目：「崩壊」

１．各種掘削作業中に、土砂が崩落し作業員が埋没する事故においては、現場環境に応じた適切な（　Ａ　）を実施する事を遵守しなければならない。また、（　Ａ　）のない掘削溝には絶対に入溝してはならない。

２．掘削深度が（　Ｂ　）以上の場合は土留めが必要となる。

（）に入る語句を埋めてください。（Ａ：　　）（Ｂ：　　）

NTT東日本iSeeﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ各種資料より

解説：「ＮＴＴグループで発生した人身事故事例」 ＜７月：土砂埋没＞ NTTファシリティーズ / NTTアノードエナジー

■項目：「崩壊」

正解　A:土留め

　　B:1.0m

今月の資料の中の『必ず知っておくべきこと』を参照のこと

NTT東日本iSeeﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ各種資料より