取扱注意
社外周知用

8月

過去8月に発生した事故事例カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
		2017年 **宮城** 現場調査において、2階空調機械室から出る時、両開き戸を閉めようとして、ドアを閉めた際に、右手親指の第一関節上部を扉で挟み負傷	2016年 **岡山** メガソーラー敷地内草刈作業中に電力ケーブル切断	2022年 **東京** 屋上階合成デッキ敷き作業中、一時的に安全帯を外し、屋上階から落下防止ネット上に墜落ののち、4Fデッキ上へ墜落	2017年 **岐阜** エンジン室貫通口耐火塞ぎ（コーキング）作業後に脚立から転落	2015年 **北海道** MH整流装置のL-IBS出力配線（マイナス側）を切断しようとした際に、ケーブルカッターの刃の背の部分が養生を突き破り、プラス側配線と接触し短絡
6	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	2002年 **北海道** 停電発生中、BATT保持時間の誤認識により過放電	2013年 **東京** 杭頭ハツリ作業中にコンクリートブレーカーが跳ね、近傍の切梁に右手小指を挟まれ負傷	2005年 **島根** 受電装置停電作業中、GNB社製蓄電池過放電により出力電圧低下	2018年 **東京** 移動式足場（アップスター）の移動中、段差部を通過するため脚部を持ち上げた際に、伸縮した脚部に右手を挟み負傷	2010年**【重大事故】** **神奈川** 低圧切替盤内DTMS焼損（特異事象）に際し、復旧に時間を要しサービス停止	2015年 **群馬** 伐採樹木を横に寝かせ枝払い実施中、樹木が動き作業員の額にあたり負傷
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
	2006年 **東京** 広域停電発生中、非常用発電機への自動切替不能によりエンドユーザのシステムダウン		2002年**【A級規模】** **埼玉** 停電回復後、MACS空調が自動運転せず室内温度上昇によりサーバー停止	2020年 **福岡** 機械棟屋上防水改修その他工事において、足場組み立て中に資材（ジャッキベース）が屋上面より誤って落下させ、入居者車両が損傷		2004年 **北海道** 屋上防水工事中、停止後の携帯発電機をシートで覆った事により出火
20	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
2010年**【死亡事故】** **香川** 足場解体作業中ブレース（筋違）の無いところから作業員が墜落		2018年 **群馬** 受電・ENG更改工事の配線撤去作業において、低圧切替盤の制御配線が片端接続状態のまま切断したため、制御回路のDTMS予備側回路が形成され、低圧切替盤にてDTMSが予備側に切替わり局内停電が発生	2010年 **北海道** 防水改修工事において旧塗膜をサンダ-で剥離中、剥離作業で使用していたシンナ-に引火し火災が発生（消火作業にあたった作業員も火傷を負った）		2003年**【A級規模】** **群馬** 整流装置のコンデンサ取替作業時、-48Vを短絡させ市内外発着信不能	2012年 **東京** AC100V配線撤去においてU相・V相同時に切断し、現用UPSにて「バイパス故障」発生
27	**28**	**29**	**30**	**31**		
2015年 **広島** 無線中継所に向かう道路に倒木があった為、木を持ち上げた際に足を滑らし腰を打撲	2022年 **埼玉** 維持管理業務の防災設備点検作業において、PS扉に右手人指し指を挟み負傷	2008年 **埼玉** 受電装置の故障修理（停電作業）においてS社様への停電連絡が漏れたため、S社様整流装置電源断が発生	2021年 **東京** 巡回点検作業において地下5階ダクトシャフト室にあるエンジン用冷却水槽の水位確認を終え機械室に戻る際、バネ圧で閉まる扉を右手で持ち後ろに後退しながら扉を閉めたときにドアノブ側に右手中指を挟み裂傷	2002年**【A級規模】** **福島** 新設配線の端末処理のためケーブル余長を切断した際に、ケーブル先端が跳ねて導帯と接触し出力電圧低下		

昨年8月に発生した事故

2022年 8月 3日 **東京** 屋上階合成デッキ敷き作業中、一時的に安全帯を外し、屋上階から落下防止ネット上に墜落ののち、4Fデッキ上へ墜落
2022年 8月20日 **東京** 屋上避雷設備更改建築工事におけるクレーン組立作業中、トラック荷台のクレーン部材（ジブ）上で足をすべらせ部材に股関節付近を打ち付け負傷
2022年 8月28日 **埼玉** 維持管理業務の防災設備点検作業において、PS扉に右手人指し指を挟み負傷