取扱注意

社外周知用

10月

過去10月に発生した事故事例カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
		2011年 **東京** トラック荷台での撤去材荷慣らし作業中に、残材が落下し、第3者が負傷		2020年 **東京** 電源装置通信異常の復旧対応のため、ビルへ入局した際、車両用門扉を開けようとしたところ門扉に左手の指を挟み負傷	2011年**【B級規模】** **岐阜** SSF架内でのHL検出線取り外し作業中（工程外作業）にビスを落下させ短絡	2000年 **宮城** 鉄塔第1節の斜材溶接・溶射箇所の仮設作業床で撤去作業中に設備架台へ墜落
8	9	10	11	12	13	14
2008年 **静岡** 構内柱建柱中、埋設物の確認不足により通信ケーブル切断	2008年 **京都** 撤去材の車両積載中、撤去材が荷崩れを起こしそうになったため、作業員が荷台から飛び降り転倒	2018年 **東京** 屋外のエンジン始動用蓄電池点検後、エンジン盤の施錠確認の際に、盤前面の保守通路の段差から足を滑らせ転倒し、地下タンク通気管に左上腕部を打ちつけ負傷	2022年 **滋賀** 防排煙設備点検作業における防火ダンパーの点検時、防災連動制御盤にて遠隔でダンパーを閉める操作中に入力コードを誤り、6階機械室当該区画のFMACSV-M空調機全台停止	2011年**【IP-B級規模】** **神奈川** F-MACS空調工事において、端子接続作業中に上位の漏電ブレーカを投入し100Vを短絡	2019年 **福島** 台風災害に伴いビル停電時、移動電源車からの電源救済作業時に操作誤りで無停電電源（AC100V）断	2019年 **北海道** 外壁改修工事において、電動ディスクグラインダーを使用した外壁塗膜剥離中に体勢を変えようとしたところ、電動ディスクグラインダーが足場ブレースに当たり反動で作業員の右足ふくらはぎに接触し裂傷
15	16	17	18	19	20	21
2015年 **青森** BMU取付作業前準備において、作業のため車両へ工具を取りに行く際、BOX排気ダクトに頭をぶつけ裂傷	2020年 **東京** 模様替工事において、照明電源の切替作業中に配線を短絡し、一部の照明・コンセントおよび事務室空調回路に停電が発生	2022年 **青森** 軒先金物落下防止対策工事において、作業員が足場上で軒天の鋼板をバールで撤去していたところ、撤去した鋼板が左手首に接触し裂傷	2010年 **埼玉** 蓄電池の搬出作業中、仮設ステ-ジが折れ、倒れた蓄電池に挟まれ負傷	2022年 **大阪** サーバー室で煙感知器の養生作業中、高所作業車に乗って天井梁の耐火被覆材を傷つけないよう人挟まれ防止の支柱の上に手を置いて自身で荷台を上昇させ、手を梁と支柱の間に挟んで裂傷	2010年 **神奈川** 電気保安管理業務(月次点検)時、右腕が高圧部に接触し感電	2021年 **東京** B2F設備機械室の蒸気配管修繕工事において、天井内で配管のドレン詰まり解消作業中、配管内の詰まりが一気に抜け蒸気が噴出し、作業中の作業員が配管から蒸気を受け負傷
22	23	24	25	26	27	28
	2006年**【B級規模】** **福島** 屋上防水工事中、降雨時に機械室漏水が発生し、交換機故障	2022年 **東京** 2名で空調制御盤（150kg程度）を運搬中、貨物ELVへ乗り込ませようとした際に、ELVと床の段差にて盤が台車から落下し、作業員が右足首を挟まれ負傷	2005年**【A級規模】** **新潟** 蓄電池更改作業中、脚立の天板と導帯が接触 ・短絡し出力電圧低下	2016年 **山口** 屋上作業において前日の雨で濡れていた屋上設備養生棚から足を滑らせて転倒し負傷	2016年**【A級規模】** **徳島** MH整流装置の更改工事において、全ての負荷巻取りが完了したと思い装置を停止したところ、負荷設備が残っていたため電源断となり通信サービスに影響	2020年 **長崎** 屋外ハンドホール内の既設引込みケーブル撤去作業において、ケーブル切断時にカッターの刃が折れ、勢いでカッターが足に接触し裂傷
29	30	31				
2009年 **三重** 既設ACPを新設ACPと誤認し、既設ACPの現用ヒューズを抜去し出力断	2019年 **福岡** 年次点検において三相一括でのケーブル絶縁抵抗を測定後、三相一括用のマルチ配線を取り付けたままPASを投入したことにより、相間短絡が発生					

昨年10月に発生した事故

2022年10月 9日 **東京** B2階ELV前廊下天井内のケーブルラック養生作業にて照明・コンセント用ケーブルを損傷し短絡
2022年10月10日 **秋田** 給排水設備改修工事において、7階給湯室の水栓開放に伴い他系から逆流した水が撤去中の天井内配管の末端より流出し、6階天井に設置した監視カメラおよび共用部廊下床に滴下
2022年10月11日 **滋賀** 防排煙設備点検作業における防火ダンパーの点検時、防災連動制御盤にて遠隔でダンパーを閉める操作中に入力コードを誤り、6階機械室当該区画のFMACSV-M空調機全台停止
2022年10月17日 **青森** 軒先金物落下防止対策工事において、作業員が足場上で軒天の鋼板をバールで撤去していたところ、撤去した鋼板が左手首に接触し裂傷
2022年10月19日 **大阪** サーバー室で煙感知器の養生作業中、高所作業車に乗って天井梁の耐火被覆材を傷つけないよう人挟まれ防止の支柱の上に手を置いて自身で荷台を上昇させ、手を梁と支柱の間に挟んで裂傷
2022年10月24日 **東京** 2名で空調制御盤（150kg程度）を運搬中、貨物ELVへ乗り込ませようとした際に、ELVと床の段差にて盤が台車から落下し、作業員が右足首を挟まれ負傷
2022年10月27日 **東京** 蓄電池正常性確認試験（遠隔）を実施中にFR-HV-RFの放電回路の容量不足によりMCCBがトリップし、蓄電池が解列